

Gießanleitung Bayerwald Ökowachs

Unser Bayerwald Ökowachs besitzt einen Schmelzpunkt von ca. 48°C – 56°C. Es kann im Wasserbad oder direkt in einem geeigneten Gefäß erwärmt werden. Wird das Wachs direkt erwärmt ist unbedingt darauf zu achten, dass sich das Wachs nicht zu schnell und zu hoch erhitzt. Bei zu hohen Temperaturen kann es anfangen zu brennen.

Die ideale Gießtemperatur liegt zwischen 55°C und 60°C.

Sobald sich alle Klumpen aufgelöst haben, kann das Wachs in den dafür vorgesehenen Behälter gegossen werden.

Der Docht sollte entsprechend des Kerzendurchmessers gewählt werden. Am besten eignen sich Dochte mit Alu-Standfuß, da diese auch noch bei verflüssigtem Wachs stabil stehen.

Mögliche Probleme:

Sollte das Wachs nach dem ersten Entzünden und wiedererstarren Blasen werfen:

Es handelt sich hierbei um einen Kristallisationseffekt vom Wachs. Dieser hat keine negativen Auswirkungen auf das Brennverhalten oder auf die Qualität vom Wachs.

Vermeiden lässt sich dieses Problem indem man das Wachs mit der oben beschriebenen Gießtemperatur gießt.

Bayerwald Brennstoffe GmbH
Hohenwarther Str. 19
93474 Arrach

info@bayerwald-brennstoffe.de
www.bayerwald-brennstoffe.de
+49 (0) 9943 943635 0